

# お墓の補修・リフォーム

## がんばっているお墓


お墓は、経年による自然劣化に加え、幾度となく発生する地震や台風などの強い外圧にひたむきに耐えています。目地が風化したり、接着が弱まってくると、ズレ・傾きが生じることがあり、箇所によっては危険なことも。人と同様でメンテナンスが必要です。

傾きや水垢、目地抜け等、気になる箇所はありませんか？

グラつきや金具の外れはありませんか？

化粧砂利は減っていませんか？

お見積りは無料です。  
お気軽にお問い合わせください。



### point

目地抜けとは写真のようにコーキングが風雨にさらされる等で、風化した状態の事です。このような状態になると、雨水が浸潤し、石の接着が弱まり、ハズレなどが生じてしまいます。



ESTD1971

京都品質

株式会社

杉田

0120 75 1414

www.esugita.jp

その確かな知識と技は様々な企業様の慰霊碑や記念碑にも選ばれております



滋賀銀行 様



丸大食品 様



ハリマ化成グループ 様